

NÁVOD K INSTALACI FOTOTAPETY



KAŽDÝ PRUH MÁ 50 CM. PAMATUJTE, ŽE POSLEDNÍ PRUH MŮŽE VYŽADOVAT DOŘÍZNUTÍ.

PŘÍPRAVA

1 PŘIPRAVTE STĚNU

Povrch stěny musí být čistý, suchý, hladký a světlý. Doporučuje se lepit tapetu na rovnou, souvisle napenetrovanou plochu. Před instalací vyplňte všechny nerovnosti, odstraňte prach, nečistoty, mastné skvrny nebo zbytky barev. Odstraňte ze stěny všechny vystupující prvky: lišty, šrouby, zásuvky, vypínače.

2 ZKONTROLUJTE TAPETU

Rozbalte tapetu na čistém, suchém a rovném povrchu potiskem nahoru. Pokud se tapeta skládá z více pásů (dílů), zkontrolujte jejich pořadí a návaznost vzoru ještě před instalací. Prohlédněte produkt, zda neobsahuje výrobní vady. V případě problému – kontaktujte nás před montáží.

3 ZKONTROLUJTE PODMÍNKY V MÍSTNOSTI

Vzhledem k procesu schnutí lepidla se nedoporučuje instalovat tapetu v místnostech s velmi nízkou vlhkostí nebo teplotou pod 10 °C. Optimální teplota během instalace a schnutí je 18–21 °C.

POTŘEBNÉ NÁŘADÍ



Lepidlo na fototapety



Miska na rozmíchání lepidla



Tužka



Papírová páska (volitelně)



Pravítko / metr



Vodováha nebo olovnice



Řezací nůž



Štětce na lepidlo




Váleček nebo kartáč na tapety



Měkká vlhká houbička nebo hadřík

INSTALACE KROK ZA KROKEM

1



Pomocí vodováhy a pravítka jemně vyznačte tužkou svislé pomocné čáry, podle kterých budete lepit jednotlivé pásy tapety (v odstupu 50 cm).


2



Připravte lepidlo. Pokud používáte lepidlo dodané s tapetou, řiďte se tímto postupem:

1. Obsah sáčku pomalu nasypete do 1 litru studené vody za intenzivního míchání.
2. Sáček držte co nejbližší k hladině vody.
3. Nechte odstát 3 minuty a poté promíchejte.
4. Po 15 minutách znovu důkladně promíchejte lepidlo je připraveno k použití.

3




Naneste tenkou vrstvu lepidla přímo na stěnu pomocí štětce (lehce širší než šířka pásu).

DŮLEŽITÉ

Lepidlo nenanášejte na samotnou tapetu!

4




Začněte s prvním pásem. Zjistěte, kde je horní část. Pás srolujte potiskem dovnitř (od spodní části). Horní okraj přiložte ke stěně pokryté lepidlem a zarovnejte jej podle čáry. Pás postupně rozvíjejte dolů a jemně přitlačujte.

DŮLEŽITÉ

Zkontrolujte, zda je první pás nalepen rovně. V případě potřeby jemně upravte.

5




Vzduchové bubliny vyhladte pomocí válečku nebo kartáče směrem shora dolů a od středu k okrajům.

DŮLEŽITÉ

Po nalepení každého pásu odstraňte přebytečné lepidlo měkkým vlhkým hadříkem nebo houbičkou. Netřete – mohlo by dojít k poškození potisku.

6




Opakujte tyto kroky pro každý další pás. Průběžně kontrolujte, že všechny pásy dobře přiléhají ke stěně a že vzor navazuje (prohlédněte ze vzdálenosti 1–2 metry). Pruhy by se neměly překrývat.

DŮLEŽITÉ

Pokud si všimnete posunutí vzoru nebo mezer, můžete čerstvě nalepený pás ještě jemně upravit.

7



Poslední pás může být nutné seříznout. Pokud šířka tapety není násobkem 50 cm, bude poslední pás širší a je potřeba jej přizpůsobit.

JAK NA TO:

1. Přesně změřte zbývající část stěny.
2. Umístěte pás nasucho (bez lepidla) a zarovnejte vzor.
3. Připočítejte asi 2 cm přesah pro přesné zařiznutí.
4. Naznačte linii řezu a seřízněte tapetu ostrým nožem na vhodném podkladu (např. karton nebo řezací podložka).
5. Poté naneste lepidlo na stěnu a pás přilepte jako ostatní. V případě potřeby odřízněte přebytečný okraj.
6. Seřezávejte až po přesném zarovnání vzoru s předchozím pásem.

DŮLEŽITÉ

Upewnij się, że wzór na dociętym pasie idealnie pasuje do poprzedniego – przycinanie wykonuj zawsze po dopasowaniu wzoru.

PO INSTALACI

- 1 Znovu celou plochu přejděte válečkem. Malé bublinky vzduchu obvykle samy zmizí během 1–3 dnů.
- 2 Neurychlujte schnutí – nepoužívejte fén, přímé topení ani jiný zdroj tepla.
- 3 Udržujte teplotu místnosti nad 10 °C (ideálně 18–21 °C) a zajistěte dobré větrání. Vyhněte se intenzivnímu topení, hlavně v místech, kde je tapeta v blízkosti radiátorů nebo topidel.

